



راهنمای نصب

ابتدا سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N) را در داخل یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

عملکرد دستگاه

این دستگاه در شرایط عادی، ولتاژ شبکه را نمایش می دهد. برای تنظیم دستگاه از جدول شماره ① و جهت بررسی خطا از جدول شماره ② استفاده شود.

- قطع برای افزایش ولتاژ: ۷V
- کاهش ولتاژ: ۳۱۰-۳۸۰V
- عدم تقارن: ۵ - ۲۵%
- کارایی در دما: -۲۰°C .. +۶۵°C
- رطوبت: ۷۰%
- خروجی: یک عدد رله 10A

راهنمای نصب

ابتدا سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N) را در داخل یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

ویژگی های سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N)

- نمایش ولتاژ شبکه، خطاهای و پیغام های تنظیمی
- حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- عدم تقارن فازها
- قطع هر کدام از فازها
- عدد نشانگر REL: وصل رله
- برای اعلام F: قطع فاز
- P: جابجایی فاز
- تنظیم پارامترهای حفاظتی با استفاده از کلیدها
- نمایش خطای جابجایی فاز و نول

مشخصات فنی سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N)

- ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/R-N/50-60 Hz
- ولتاژ رودی: 300-500 VAC/3PH/50-60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 0-600 Sec
- قطع: 0-10 Sec
- قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 15 Sec

معرفی دستگاه

سوپر کنترل فاز دیجیتال (سری N) با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از سیستم میکروپروسسوری جهت کنترل بسیار دقیق اختلالات برق شبکه و برای استفاده در کلیه مرکزهای صنعتی طراحی و شاخته شده است.



برای دسترسی به اطلاعات

پیش و میتوانید آموزشی QR

MODEL : DMJN-1R

CODE:13JN4

WEIGHT:115 gr

(36 x90 x65) mm

IP 30

VER:0401

I SUPER DIGITAL MONITORING RELAY

۱۳

۲



احترام به مشتری وظیفه ماست.

معیار واقعی تمدید، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۰ هفته و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.

همچنان معمول شیوا امواج پشتیبانی بعد از انعام گارانتی

را اسکن کنید

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصممه تراز قبل در چهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدمات مطلوب ترا ایجاد شده است. لذا شما معرفت کنندگان گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال در مسروط مواجه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت دستگاه جدید و به روز را ۱۵ در مردم تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرط و نهود استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

• سالم بودن دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به همراه یک شماره تماس

• تحویل پس از ۵-۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ شبکه باز خواهد گشت.

شرط استفاده از ۷ سال خدمات پشتیبانی:

• سپری شدن پیشتر از ۷ سال از همان تولید

• ارتقا دادن ارسال من در پایام موتی از طرق واتس آپ یا تلگرام با ارسال پیامک به شماره های

۰۹۰۹۱۳۰۳۶۰۳۰۵۰۰۵۴۳۵۱

• ساخت دستگاه های سفارشی: تغییرات بر پروری محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

و پیغام شرکت: www.shivaamvaj.com

• درس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱، کد پستی ۸۱۵۹۸۴۵۶۵

سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت ممت متم شماره ۱۰۴۸۴۱۰۴ در تاریخ

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

جدول ۱

شرح خطا	نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ	نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ
عدم تقارن ولتاژ	۶	قبل از قطع رله	۵-۲۵%	۵ - ۲۵%
چشمک زن	۰	شمارش معمکوس	۴۰۰-۴۸۰ V	۴۰۰-۴۸۰ V
افزایش ولتاژ	۰	شمارش معمکوس	۳۱۰-۳۸۰ V	۳۱۰-۳۸۰ V
چشمک زن	۱	شمارش معمکوس	۰-۱۰ Sec	۰-۱۰ Sec
کاهش ولتاژ	۱	شمارش معمکوس	۰-۶۰۰ Sec	۰-۶۰۰ Sec
چشمک زن	۵	چشمک زن		
قطع فاز	F	0 Sec		
جابجایی فاز	P	0 Sec		
جابجایی	تمام	نیاشنگرها		
فاز و نول				

پیغام های خطأ

ورود به مرحله تنظیم	عدم تقارن ولتاژ	کاهش ولتاژ	قطع فاز	چشمک زن
	۵ - ۲۵%			
	۴۰۰-۴۸۰ V			
	۳۱۰-۳۸۰ V			
	۰-۱۰ Sec			
	۰-۶۰۰ Sec			

جدول ۲

شرح خطا	نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ	نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ
بعد از قطع رله	۶	قبل از قطع رله	۵-۲۵%	۵ - ۲۵%
شمارش معمکوس	۰	شمارش معمکوس	۴۰۰-۴۸۰ V	۴۰۰-۴۸۰ V
تاخیر زمان قطع	۰	تاخیر زمان قطع	۳۱۰-۳۸۰ V	۳۱۰-۳۸۰ V
چشمک زن	۱	چشمک زن	۰-۱۰ Sec	۰-۱۰ Sec
شمارش معمکوس	۱	شمارش معمکوس	۰-۶۰۰ Sec	۰-۶۰۰ Sec
تاخیر زمان قطع	۱	تاخیر زمان قطع		
چشمک زن	۵	چشمک زن		
قطع فاز	F	0 Sec		
جابجایی فاز	P	0 Sec		
جابجایی	تمام	نیاشنگرها		
فاز و نول				

تذکر ۱

اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از ۰ ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ شبکه باز خواهد گشت.

تذکر ۲: پس از تنظیم هر پارامتر با فشار دادن کلید ← مقدار تنظیم شده ذخیره خواهد شد در غیر این صورت مقدار قبلی در نظر گرفته می شود.

تذکر ۳: در زمان تنظیم نمایش پارامترها روی نمایشگر بزرگ بصورت چشمک زن می باشد