



MODEL:HMB - 1RH
CODE: 18B1
WEIGHT: 180 gr
(72x86x60) mm
IP 30



برای دستیابی به اطلاعات
بیشتر و فیلم های آموزشی
QR را اسکن نمایید.

معرفی دستگاه

رطوبت سنج شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت کنترل رطوبت محیط می باشد
خروجی رله این دستگاه با توجه به حالت کاری انتخاب شده می تواند نسبت به
افزایش یا کاهش رطوبت فعال گردد.

①

ویژگی های رطوبت سنج شیوا امواج

- سیستم کاملاً دیجیتالی با نمایشگر رطوبت
- عدد شانگر برای اعلام FAULT _ قطع سنسور
- REL _ وصل رله
- قابلیت اندازه گیری رطوبت با دقیق 1%RH
- تنظیم میزان رطوبت، قطع و وصل رله به صورت جداگانه
- تشخیص قطع سنسور
- استفاده رطوبت زدایی (DEC) و رطوبت زایی (INC)
- کالیبره کردن دستگاه با مرتع مورد استفاده


مشخصات فنی رطوبت سنج شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- محدوده اندازه گیری : 0% 100%RH
- نوع سنسور : AM2301 همراه با دستگاه
- تأخیر زمان _ وصل 1-60 Sec : 1-30 Sec
- قطع : -20°C .. +65°C
- کارآیی در دما : 70%
- رطوبت : 5 A
- خروجی: رله

راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

سپس مطابق نقشه، برق ورودی دستگاه و سنسور را با رعایت رنگ (سیم قرمز به ترمیتیان VCC سیم مشکی به ترمیتیان GND، سیم زرد به ترمیتیان SEN) به دستگاه وصل نموده و مطابق راهنمای تنظیم، دستگاه را برنامه ریزی نمایید.



توجه ۱: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سوئیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

توجه ۲: اضافه کردن سیم سنسور تا ۲۰ متر مجاز می باشد.

راهنمای تنظیم دستگاه

با وصل برق ورودی دستگاه، نمایشگر رطوبت محلی که سنسور در آن نصب است را نمایش می دهد. برای برنامه ریزی دستگاه مطابق روش زیر عمل نمایید :



- در هر مرحله مقدار در حال چشمک زدن را می توان به کمک کلیدهای \downarrow و \uparrow تغییر داد و برای تأیید در هر مرحله و رفتن به مرحله بعدی کلید \leftarrow را باید فشار داد.
- در حالت کامپانی اگر رطوبت از حد کامپانی گردد، رله وصل و اگر رطوبت از حد \downarrow بیشتر گردد رله خاموش می گردد.
- در حالت کامپانی اگر رطوبت از حد کامپانی گردد، رله قطع و اگر رطوبت از حد \downarrow بیشتر گردد رله وصل می گردد.
- مدت زمان تأخیر در وصل رله بین ۱ تا ۶۰ ثانیه
- F: مدت زمان تأخیر در قطع رله بین ۱ تا ۳۰ ثانیه

⑤

تنظیم های اصلی دستگاه

با فشار کلیدهای \downarrow و \uparrow به صورت هم زمان به مدت ۱ ثانیه می توان حد بالا و حد پایین را تنظیم کرد. حد بالا با عبارت \leftarrow بین ۱ تا ۹۰ و حد پایین با عبارت \downarrow بین ۰ تا (۱-۵) قابل تنظیم است. برای تعییر مقادیر \leftarrow و \downarrow از کلیدهای \downarrow و \uparrow و برای تأیید هر مرحله از کلید \leftarrow استفاده گرد.

تذکر : در صورتیکه رطوبت نمایش داده شده توسط دستگاه با مرتع شما مغایرت داشته باشد با استفاده از تنظیمات زیر می توانید دستگاه را کالیبره نمایید بدیهی است در شرایط عادی نیازی به وارد شدن به این تنظیمات نمی باشد.

کالیبراسیون توسط کاربر

- ۱- فشار دادن کلید \leftarrow و \downarrow به مدت ۳ ثانیه هم زمان و نمایش ۰۰ →
- ۲- تغییر دادن رطوبت تا $\pm 9\%$ توسط کلیدهای \downarrow و \uparrow
- ۳- فشار دادن کلید \leftarrow و ذخیره تعییرات جدید
- ۴- مشاهده تغییر در نمایشگر رطوبت

⑥



GUARANTEE

3 year

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سؤال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآیی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

- ۱- مراجعت به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
- ۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

⑦

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۵۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود. ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

VER:0101

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM