


مشخصات فنی کلید اتوماتیک 25A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz
- افزایش ولتاژ: 250 V
- قطع برای کاهش ولتاژ: 175 V
- افزایش جریان: 1-25 A
- تأخیر زمان قطع و وصل ولتاژ: 3 Sec
- سیکل تکرار ریست اتوماتیک: 3 بار
- تأخیر ریست اتوماتیک: 60 Sec
- دقت اندازه گیری جریان: 0.1A
- کارایی در رطوبت: 70%
- خروجی: 1 عدد رله 25A
- دما: -20°C..+65 °C



(6)

راهنمای نصب

توجه 1: مطابق نقشه سیم هایی که با خطوط مشکی مشخص شده اند با واپرسو TE2510 و سیم هایی که با خطوط قرمز مشخص شده اند با واپرسو E2510 و سیم هایی که با خطوط آبی مشخص شده اند با واپرسو E1010 به ترمینال ها وصل شوند.

VER:0301

(1)

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM

(2)

(3)

ابتدا با استفاده از پیچ تنظیم روی دستگاه می بايست مقدار جریان قطع را با توجه به جریان نامی بار مورد نظر مشخص نمود.

روشن نمودن خروجی:

با فشار دادن کلید START و یا وصل ترمینال ST به فاز، خروجی وصل شده و بار متصل به آن به همراه نشانگر OUT روشن می شود.
تذکر 1 : در صورت وجود خطاهای افزایش یا کاهش ولتاژ امکان وصل خروجی نمی باشد.

خاموش نمودن خروجی:

با فشار دادن کلید STOP و یا وصل ترمینال SP به فاز، خروجی قطع شده و بار متصل به آن به همراه نشانگر OUT خاموش می شود.

کلید اتوماتیک 25A شیوا امواج

AUTOMATIC SWITCH 25A



برای دستگاه به اطلاعات
پیش روی فایل های آموزشی
را اسکن نمایید.

MODEL : ASBN-25
CODE : 13BN2
WEIGHT:220 gr
(72x90x65) mm
IP 30

معرفی دستگاه

کلید اتوماتیک 25A شیوا امواج دستگاهی مطمئن برای حفاظت و ایمنی تجهیزاتی شامل موتورها، فن ها و ... در برابر قطع و وصل جریان و ولتاژ می باشد که در صورت ایجاد خطاهایی نظیر افزایش یا کاهش ولتاژ و یا افزایش جریان در خروجی برای بارهای مختلف به صورت اتوماتیک اقدام به قطع مدار نموده و از خسارت جلوگیری می کند.

ویژگی های کلید اتوماتیک 25A شیوا امواج

- حفاظت دستگاه های تک فاز
- کنترل جریان براساس منحنی t^2
- وصل خروجی START
- کلید STOP: قطع خروجی

■ قابلیت فعال و غیر فعال کردن ریست اتوماتیک (AUTO)

■ قابلیت کنترل خروجی با شاسی (ST(START) و SP(STOP) و

- افزایش و کاهش ولتاژ
- افزایش جریان

■ حفاظت در برابر

افزایش و کاهش ولتاژ

■ عدد نشانگر
برای اعلام

AC : برق شبکه

OV : افزایش ولتاژ

UV : کاهش ولتاژ

OL : افزایش جریان

OUT : وضعیت خروجی

ریست اتوماتیک خطی افزایش جریان:

با وصل ترمینال AUTO به فاز، دستگاه در حالت ریست اتوماتیک قرار می‌گیرد. با خطی افزایش جریان، بارمتصول به خروجی خاموش می‌شود و با چشمک زدن آرام نشانگر OUT که معرف زمانگیری برای اجرای سیکل تکرار ریست اتوماتیک می‌باشد پس از گذشت زمان 60 Sec متصول به خروجی روشن می‌شود که در صورت رخ ندادن خطابه کار خود ادامه می‌دهد.

در صورت تکرار خطای افزایش جریان، این عمل تا ۱۳ مرتبه تکرار شده و بعد از آن دستگاه منتظر روشن شدن دستی می‌ماند.

(۱۰)



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ هفته‌نامه و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافته.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی
کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ م را برآن داشت تا مصمم تراز قبل در
جهت کسب رضایت شما مصروف گردید و به خدمت و خدمانی مطلوب تراز
گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می‌توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد از تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی‌ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روزرا با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
 - تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس مشتری
- شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:**
- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید
 - ارتباط با ما: ارسال من پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۵۰_۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۵۱_۰۹۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۵۰
 - ساخت دستگاه‌های سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کد پستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶
سند دانش بنیان برتر: نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

(۱۱)

خطاهای احتمالی:

خطای افزایش ولتاژ:

در صورتیکه ولتاژ ورودی از حد بالای ولتاژ بیشتر شود پس از گذشت زمان تأخیر ۳Sec که همراه با چشمک زن بودن سریع نشانگر OUT می‌باشد، نشانگر OUT ثابت شده و با قطع خروجی نشانگر OUT نیز خاموش می‌گردد

تذکر۲: در صورت قطع خروجی ناشی از خطای افزایش ولتاژ چنانچه ولتاژ به حالت نرمال برگردد جبک آگاهی کاربر از علت قطع خروجی نشانگر OUT به حالت چشمک زن آرام درمی‌آید. وصل مجدد خروجی با فرمان START می‌باشد.

(۱۲)

خطای کاهش ولتاژ:

در صورتی که ولتاژ ورودی از حد پایین ولتاژ کمتر شود پس از گذشت زمان تأخیر ۳Sec که همراه با چشمک زن بودن سریع نشانگر OUT می‌باشد نشانگر OUT ثابت شده و با قطع خروجی نشانگر OUT نیز خاموش می‌گردد

تذکر۳: در صورت قطع خروجی ناشی از خطای کاهش ولتاژ چنانچه ولتاژ به حالت نرمال برگردد جبک آگاهی کاربر از علت قطع خروجی نشانگر OUT به حالت چشمک زن آرام درمی‌آید. وصل مجدد خروجی با فرمان START می‌باشد.

(۱۳)

خطای افزایش جریان:

در صورتی که جریان بار از مقدار تنظیمی جریان قطع بیشتر شود پس از گذشت زمان تأخیر ۰۲ که همراه با چشمک زن بودن سریع نشانگر OUT می‌باشد نشانگر OUT ثابت شده و با قطع خروجی نشانگر OUT نیز خاموش می‌گردد

رفع خطا و وصل مجدد خروجی با فرمان START می‌باشد.

(۱۴)

(۱۵)